

中煤新集能源股份有限公司刘庄矿业“7·28” 一般其他事故防范和整改措施落实情况 评估报告

2024年7月28日19时52分许，中煤新集刘庄矿业有限公司（以下简称刘庄煤矿）150502采煤工作面轨道顺槽发生一起其他事故，造成1人遇难，直接经济损失192.74万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》等规定，国家矿山安全监察局安徽局组织阜阳市工信局、阜阳市公安局、阜阳市总工会相关人员参加，对刘庄煤矿“7·28”一般其他事故责任追究及整改措施落实情况进行评估，同时邀请阜阳市监察委员会派员参加。具体情况如下：

一、评估工作组织及开展情况

国家矿山安监局安徽局印发了《国家矿山安全监察局安徽局关于开展中煤新集能源股份有限公司刘庄矿业“7·28”一般其他事故防范和整改措施落实情况评估的函》，组织制定评估工作方案；督促中煤新集公司对该起事故防范和整改措施落实情况开展自查自评，并形成自评报告。

2025年8月27日，安徽局组织阜阳市工信局、阜阳市公安局、阜阳市总工会等有关单位人员成立了事故评估组（以下简称

评估组），同时邀请阜阳市监察委员会派员参加。评估组听取中煤新集公司及刘庄煤矿关于事故防范和整改措施落实情况的汇报，采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式，对事故防范和整改措施、事故责任单位和有关责任人员行政处罚处理等建议落实情况进行评估，形成了总体评估意见，指出存在的问题，提出工作建议。

二、事故责任人员处理意见落实情况

国家矿山安全监察局安徽局《关于中煤新集能源股份有限公司刘庄矿业“7·28”一般其他事故结案的通知》（以下简称《结案通知》）（矿安皖函〔2024〕68号）印发后，中煤新集公司及刘庄煤矿对照职责和干部管理权限，按照要求开展了事故责任追究落实工作。

（一）事故责任人员责任追究落实情况

《结案通知》对11名责任人分别给予党纪、政务处分。其中：鉴于事故中遇难不再追究1人；企业依照有关规章制度给予处分2人；给予党纪政务处理8人。经核查有关文件和档案，全部落实到位。

（二）事故单位和个人的行政处罚落实情况

《结案通知》对刘庄煤矿6名责任人员进行了行政处罚。其中：对刘庄煤矿行政罚款70万元，对6名责任人员行政罚款共计90.71万元。经核查有关文件和缴款凭证，全部落实到位。

（三）暂停安全生产知识和管理能力考核合格证落实情况

安徽省能源局下达《安徽省能源局关于中煤新集能源股份有限公司刘庄矿业“7·28”一般其他事故相关责任人安全生产资格处理的函》，暂停5名责任人员安全生产知识和管理能力考核合格证明，均已全部落实到位。

三、事故防范及整改措施落实情况

中煤新集公司及刘庄煤矿制定整改方案、落实整改措施，进一步加强煤矿安全生产工作。

(一) 加强现场安全管理情况

中煤新集公司将刘庄煤矿列为“不放心”单位进行从严管控，派驻工作组进行为期3个月的盯守与帮扶。刘庄煤矿修订完善全员安全生产责任体系，实行“一岗位一清单”，制定下发《刘庄煤矿全面从严安全管理实施方案》《刘庄矿业“不放心”单位专项整治提升方案》，通过“九个严管”精准发力、“二十六个全面”落实落地，严格事故隐患排查、班组建设、干部作风建设等12项具体举措落实，全方位开展整治攻坚。强化规程措施管理，编制前分管领导组织召开现场会，编制后组织集中会审，提高规程措施编制的针对性、操作性，职能部门和驻矿安监处对照开展监督检查。加强零星工程作业管理，持续推动“无视频不作业”，可视化矿灯覆盖作业的全区域、全过程，驻矿安监处组织可视化矿灯视频“回看”。目前中煤新集公司五对矿井共投入可视化矿灯600余盏。

(二) 加强风险管控和隐患排查治理情况

中煤新集公司修订完善《煤矿高风险作业安全管理办法（修订）》，将临时、紧急、非常规等作业纳入高风险作业管理范畴，推动高风险作业管理全覆盖。刘庄煤矿提升风险防控意识，在工作面回采方案设计阶段，系统性规避加、减液压支架及端头支架等高风险作业，统筹地质条件、设备性能及作业环境等因素编制技术方案，在设计源头强化风险管控。加强高风险作业现场管理，作业前分管矿领导组织开展风险辨识评估，召开业务会商会，作业环节风险超前研判、制定管控措施并强化现场监督。修订完善各岗位作业清单、标准、流程，开展隐患大排查，努力推进安全生产治本攻坚三年行动，定期组织开展安全生产大排查，推动风险管控和隐患排查措施落实。

（三）加强职工安全教育情况

中煤新集公司开展为期3个月的安全大反思、大整顿活动，全面整顿安全思想不牢固、隐患整改不彻底、安全责任不落实、安全管理体系不完善、工作作风不扎实等问题。刘庄煤矿将事故案例学习作为安全警示教育、安全培训重要内容，坚持自制3-5分钟典型“三违”视频案例，利用安全会、班前会、井口大屏进行循环播放，用身边事警示教育身边人。加大全员安全培训教育，利用手机app、案例视频、网上教育等手段，综合运用集中培训、专题培训、委托培训等方式，提高了安全培训的针对性和有效性。严格班组长选拔、任用、监督、考核，突出安全素养高、业务能力强的要求。

四、评估发现的问题和工作建议

(一) 主要问题

1. 2025年7月10日150805胶带顺槽车场打运钻机作业结束后，未按照《刘庄煤矿零星（非常规）工程、单项工程安全管理办办法》要求向矿调度进行汇报。

2. 查7月份采掘专业安全风险分级管控周分析记录，仅对已辨识风险管控措施落实情况进行分析总结，未辨识并记录是否存在新增风险。

(二) 工作建议

1. 建议进一步加强零星（非常规）工程、单项工程作业闭合管理，规范填报开工前确认、风险辨识等相关内容，作业结束及时向矿调度进行汇报。

五、评估意见

经评估，刘庄煤矿“7·28”事故责任单位和有关责任人员的处理建议、事故防范和整改措施已基本落实到位，评估结果为合格。

刘庄煤矿“7·28”一般其他事故评估组

2025年8月27日